

Erledigt

AMD Phenom II X4 940 und Gigabyte GA-M68M-S2P (OS X Snow Leopard 10.6.3)

Beitrag von „Dominik“ vom 11. November 2016, 18:26

Das hab ich schon versucht! Ich hab eingegeben busratio=20 mach_kernel npci=0x2000. Nur da hat SL gar nicht gearbeitet. Da kam gleich bild 3

Ralf ich schicke dir mal paar Bilder zu vom Bios. Vielleicht mach ich ja da bei den einstellungen einen Fehler