

Erledigt

AMD Phenom II X4 940 und Gigabyte GA-M68M-S2P (OS X Snow Leopard 10.6.3)

Beitrag von „Dominik“ vom 11. November 2016, 21:12

Ja das seht sehr gut aus! Ich wäre froh, wenn ich das Bild schon hätte!

Ich hab mal nachgeschaut und bin auch noch weiterhin am schauen. Mein Board hat kein AHCI, aber per IDE einstellungen soll es auch gehen.

Das richtige habe ich noch nicht gefunden! Ich Probiere es mal auf einen anderen weg und erstelle von der DVD einen SL Stick per Transmac.

Vielleicht hab ich da mehr Glück.

Wenn man mal weiß, wie es Funktioniert, dann hat man in der Zukunft nicht wieder solche Probleme. Aber zu Apple: es ist schade das die es so umständlich gemacht haben. Naja kommt zeit kommt rat! Sonst muss ich mein System eben umstellen auf Intel. Wenn es dadurch einfacher wird...

Hackfan, Ralf ich schicke euch mal 1 Link! Diese Person hat wohl 1 Intel, weiß aber nicht ob man diese Tools auch für AMD nutzen kann. Vielleicht ist das sogar die Lösung für mein Problem und ihr kennt euch ja mit den Programmen und tools aus.

Edit by derHackfan: Ich hoffe du verwendest nicht die Distribution welche da verlinkt ist und worauf die Lösung basiert, ... **Link entfernt** ... siehe hierzu auch unsere Forenregeln.