

Erledigt

Ethernet Realtek RTL 8101/2/E funktioniert nicht

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 12. November 2016, 08:47

Jetzt ist der Groschen gefallen! Besten Dank Euch beiden, vor allem al6042 !

Ich habe nun die config.plist angepaßt, El Capitan damit neu installiert (der muß ja zunächst laufen, bevor ich Sierra ausprobiere), meinen Benutzer darauf migriert, und dann die EFI entsprechend angepaßt.

Nun bootet er mit all den vorher verwendeten Kexts, allerdings ohne die gepatchten DSDTs und ssdts von darkey1991.

Der Bootvorgang ist auch bedeutend schneller. Das Hackbook läuft bis jetzt stabil.

Allerdings: ich habe kein Audio! 😞 !

EDIT: Und die Batterie erkennt er auch nicht 😞 !

Darf ich da um Eure Hilfe bitten?

Ich hänge mal alle eventuell erforderlichen Bilder und Dateien an: