

**Erledigt**

## **AMD Phenom II X4 940 und Gigabyte GA-M68M-S2P (OS X Snow Leopard 10.6.3)**

**Beitrag von „derHackfan“ vom 12. November 2016, 18:44**

Welche Revision vom Mainboard hast du eigentlich ([1.0](#) oder [2.3](#)), ist das BIOS aktuell und oder hast du mal über ein Update nachgedacht?

Ausserdem würde ich von den 6 GB RAM mal runter auf 2 x 2 GB RAM, oder nur einen 2 GB RAM Riegel verwenden, erst mal um mögliche Fehler auszuschließen.

Ich verstehe einfach nicht warum die nawcom Mod CD nicht funktioniert, mit dem Bootflag -x (Safe Mode) sollte es mindestens bis zum Installer gehen.

Hast du noch eine weitere Grafikkarte zu Hause ... ?