

**Erledigt**

## **HP Elitebook 8460p mit Sierra - Grafikkarten Problem ATI Radeon HD6470M 1,0 GB**

**Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 13. November 2016, 15:18**

Lass Dual Link mal bitte trotzdem auf 0.

Als Framebuffer teste mal bitte "Pithecia".

Wo ist das Problem mit der EDID? Was passiert, wenn du nur Inject EDID gewählt hast? Die Custom EDID wäre laut deinem Dump

Code

1. 00FFFFFFFFFFFF0006AF3E220000000022140103801F11780A61959C59528F26215054000000101010