

Erledigt

## GTX 680 AMP Grafikprobleme

Beitrag von „ralf.“ vom 13. November 2016, 23:27

Die HD530 wird auf dem Bild ja gar nicht angezeigt. Vielleicht ist die im Bios deaktiviert. Oder, es gibt ein Problem damit das das eine AMD und eine Nvidia-Karte eingebaut ist. Ich weiß dass sich Grafikchips gegenseitig stören können