

Erledigt

GTX 680 AMP Grafikprobleme

Beitrag von „Hackynator“ vom 14. November 2016, 09:07

Soweit ich weiß hatte ich damals nv_disable=1 als bootflag. Hatte gestern noch mein Elcapitan am laufen 10.11.06 funktioniert leider auch nicht.

Gerade bin ich unter windows, wenn ich wieder umschalte, lade ich sofort die config.plist hoch.

Anbei habe ich die config.plist angehängt.

Die HD530 wird erkannt, (habe die id geändert), allerdings habe ich keine hardwarebeschleunigung, jedoch aber volle auflösung