

Erledigt

[Keine Netzwerkverbindung] Mac OS X 10.8 Mountain Lion DP4 Build

Beitrag von „Carstimann“ vom 13. Juli 2012, 15:01

hallo, gerade ganz neu neu hier. habe fast das gleiche board, Asus P5K Pro.
bei mir funzt das netzwerk nach dem bearbeiten der Yukon info.plist unter 10.8 GM.
kann meine datei heut abend zur verfügung stellen.

funzt bei dir denn schon der ton ? auf meinem board ist ein alc883 chip und der funzt mit der
applehda und hdaenabler.

probs hab ich aber mit dem sleep. apple rtc hab ich zwar schon bearbeitet aber der rechner
schläft nicht richtig ein und wacht aus dem halbschlaf auch nicht mehr auf.

naja, bis dann