

**Erledigt**

## **P-States-SSDT scheint nicht zu funktionieren**

**Beitrag von „Stellaris“ vom 19. November 2016, 14:27**



Danke [@Kuckuck](#) für die ausführliche Antwort

So wie ich dich verstehe heißt das, dass mit meinen p-States schon alles richtig läuft... wenn es ein Laptop auf Batteriebetrieb wäre, würde sich wohl ein anderes Bild zeigen.

Was ich noch nicht verstehe ist, warum dann meine CPU überwiegend im Turbo-Bereich über 3,5Ghz läuft, denn bis auf Browser und Konsole ist zur Zeit nicht viel offen...

andere Frage: Hat es einen Einfluss, ob ich im BIOS Intel Turbo Boot ausschalte, oder übernimmt das sowieso OS X?

Grüße