

Erledigt

HP Skylake Installation/Probleme/Lösung

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 21. November 2016, 17:51

[@darkey1991](#)

Habs auch nicht so wild genommen. Allerdings arbeite ich natürlich gerne mit anderen zusammen, deswegen hier meine Post! 😊

Danke auch für den Tip mit dem USB-Hub und Ethernetadapter. Werds mir vielleicht auch kaufen.

Anbei ein Bild von der Mitteilung, die regelmäßig beim Neustart kommt. Wenn ich das Benutzerpaßwort eingegeben haben kommt auch noch eine, wovon allerdings noch kein Screenshot möglich ist, die aber ähnlich lautet die wie die hier gepostete.

Tja, ich probiere es lieber mal, mit einer selbst erstellten DSDT. Zumal es nach dem Neustart mit meiner erstellten DSDT keine Fehlermeldung gab (siehe unten)!

Zum aktuellen Stand:

Da die DSDT-Spezialisten wohl alle beschäftigt sind, und ich wild entschlossen war, heute den ersten Schritt zu gehen, habe ich die Zeile einfach mal gelöscht und geschaut, ob es so geht. Und es geht.

Ich habe dann schon mal folgende "Standard" Patches draufgemacht:

"Fix_WAK Arg0 v2"

"HPET Fix"

"SMBUS Fix"

"IRQ Fix"

"RTC Fix"

"OS Check Fix"

"Fix Mutex with non-zero SyncLevel"

Dann Neustart: Mein Laptop hats gefressen!

Gutes Gefühl, mit dem ersten selbst erstellten DSDT-Patch erfolgreich gewesen zu sein! 😄

Dann habe ich folgenden Batteriepatch eingepflegt:

"[bat] HP Pavilion n012tx"

Dann Neustart: Mein Laptop hats gefressen!

Nochmal gutes Gefühl! 😄

Nun stehe ich vor dem Audio-Patch.

Da brauch ich Hilfe oder einen Hinweis von [@al6042](#)

Kannst Du mir sagen, wie das geht, und ob Audio Layout 3 oder 12? Und ob die oben erwähnten Patches richtig sind?