

Erledigt

kein Bild mit EVGA GTX 780 3GB und MacOSX Sierra

Beitrag von „al6042“ vom 24. November 2016, 19:10

Hallo Nikon,

Deine Vermutungen sind schon garnicht so abwegig.

Ich habe dir mal eine Defaults.plist für dein System zusammengebaut, welche du auf die versteckte EFI-Partition in den Ordner /EFI/Oz ablegen musst.

Darin sind die wichtigen Änderungen wie "DisableNvidiaInject=True" und SMBIOS auf iMac14,2 integriert.

Zur Aktivierung brauchst du aber einen sogenannten NVRAM-Reset.

Der funktioniert, in dem du entweder ins BIOS oder in die BIOS-Bootauswahl gehst und dort die folgende Tastenkombi ausführst:

Zitat

Alt+WinLogo+P+R

Damit wird der Rechner erneut starten und dabei Ozmosis und die neue Defaults.plist komplett einlesen.

Eventuell hilft dir das dann schon mal...