

## **Erledigt** Onboard Audio

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 24. November 2016, 20:05**

Dankeschön! Die interne Grafikeinheit ist im BIOS noch aktiviert. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob der Rechner auch ohne bootet. Das mache ich jetzt mal.

Edit: Die R9 280 läuft auch, wenn ich die HD530 deaktivierte. Ich teste jetzt mal deine config.plist und den Patch. Die HD530 wird dann nicht mehr laufen, oder?