

In Arbeit

XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30|4GB RAM) mit Sierra


Beitrag von „Noir0SX“ vom 27. November 2016, 17:04

[@Thogg Niatiz](#) [@unverbraucht](#) und nicht vergessen Lpss Kexts müssen noch raus, sonst geht es auch nicht.

Edit:

[@Thogg Niatiz](#) habe mit deinen überarb

sucht.



Diese Endet leider auch mit einem Fehler.

Ist aber diesmal nicht der Grafikframe

Edit 2:

Platte wird nicht mehr erkannt (hatte ich ja am Anfang auch schon), Sata kext hat ja geholfen 😊 Mal etwas nachgeforscht und sie taucht auch im Bios im Uefi nicht mehr auf. Legacy wird sie erkannt, dann erkennt es aber logisch den Uefi Stick nicht *grübel* Hat es da was zerschossen oder sehe ich die einfachsten Dinge nicht mehr?