

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „Hifi-KS“ vom 26. November 2016, 00:20

Ich habe leider einige Probleme mit meinem Mainboard...

Mit USB 3.0 erreiche ich nur ca. 130 Mb/s beim Kopieren und Lesen. Zudem werden nicht alle USB 2.0 und 3.0 Eingänge nicht richtig erkannt.

Wenn ich einen USB-Stick anstecke, werden im IO-Registry-Explorer nur einige Zahlen rot durchgestrichen (Siehe Bildschirmbild). "Grüne Schrift" habe ich noch nicht gesehen.

Gibt es eventuell Lösungsansätze?