

Erledigt

AMD Phenom II X4 940 und Gigabyte GA-M68M-S2P (OS X Snow Leopard 10.6.3)

Beitrag von „Dominik“ vom 30. November 2016, 12:00

OK!

Hab mal mit Multibeast experimentiert. Aber da hab ich das System zerschossen. Jetzt muss ich SL neu Installieren und die updates gleich hinterher

Ralf ist es so richtig ? >

<key>Kernel Flags</key>arch=x86_64>

und gibt es noch wo anders 1 Plist datei, wo man umändern kann, wegen 32\64 bit

So hab mir mal das System genau angeschaut.
Es sind folgende Dateien auf Nein, wegen 64 bit

BSDK Kernel 6.0 steht auf Nein
IOTKit 6.0 auf Nein
Libkern 6.0 auf Nein
Mach 6.0 auf Nein
System 6.0 auf Nein

Der rest ist alles auf Ja eingestellt\angezeigt

Vielleicht hat es ja damit noch was auf sich