

Erledigt

Nach instalation von soerra bild schwarz

Beitrag von „Shado“ vom 1. Dezember 2016, 15:08

Und genau dort, wo der Desktop erscheinen soll, wird der Fermi-Chip nicht mehr unterstützt. Hatte auch eine GT520 (Fermi) und eine GT610(Fermi). Da war das gleiche Fehlerbild. Für die Sierra-Rechner habe ich jetzt Gt710 und GT740. Alle beide laufen OOB unter Sierra. Unter EC brauchst du natürlich die entsprechenden WebDriver von NVIDIA dazu.