

Erledigt

Nach instalation von soerra bild schwarz

Beitrag von „Shado“ vom 1. Dezember 2016, 15:16

Habe lange probiert, mit den Fermi-Dingern.

Ich nehme an, dass durch die Metal-API einige GPU-Chips nicht mehr unterstützt werden.

Jedenfalls habe ich bis jetzt auch noch keine Lösung (ev. Kexte oder CloverPatches) für die Fermi-Karten unter Sierra gefunden.

Edit: Die GTX680 hat einen Kepler-Chip drin. "Da könntest du eventuell Glück haben"
VIELLEICHT...

<https://de.wikipedia.org/wiki/Nvidia-Geforce-600-Serie>