

Erledigt

Wer Rastet der Rostet

Beitrag von „wellini“ vom 1. Dezember 2016, 16:04

Also, habe die FacePCIID geladen und auch die Blacklight. Beim Booten lädt er die Face aber bei der Blacklight bekomme ich eine Fehlermeldung:

IntelBlackLightPanel not found PNLF patch missing. aborted.

Die Graphic lässt sich auch nicht einstellen.

Hänge mal meine DSDT an, eventl muss da ja was geändert werden. Auch bezgl. der Batterie.

Was mich noch ein wenig stutzig macht, dass ich in der Systemsteuerung unter Energie überhaupt nix sehe was Batterie angeht, auch ist kein Kästchen für Anzeige dar. Im Anmeldeschein sehe ich jedoch das Batteriezeichen mit x drin und 100% davor.

Hier bräuchte ich Hilfe, da ich mit dem Patches von der DSDT überhaupt nicht auskenne.

Sage schon mal Danke im voraus.