

Erledigt

EL Capitan auf Fujitsu Lifebook S761

Beitrag von „snickerweb“ vom 2. Dezember 2016, 09:46

Schreib ich sobald alle Probleme gelöst sind. Bluetooth und Audio machen noch Probleme.

Aber um das spezifische Problem dieses Posts zu lösen. Im Clover Configurator muss Dual Link im Graphics Reiter auf 0 stehen. Weil sonst nur der VGA Port angesteuert wird und nicht der interne Bildschirm.