

Erledigt

Facetime Kernel Panic

Beitrag von „THANATOS81“ vom 17. Juli 2012, 16:54

hi. hatte selbst schon 2x die 9000. hat bei mir auch KPs verursacht.
bei logitech angerufen. beschwert. kostenfrei ne c525 hd bekommen.

die firmware der cam scheint irgendwie ne macke zu haben.

kenne das prob nur zu gut. Die C525 hd läuft und ist nicht teuer.

greetz

Sent from my iPhone using Tapatalk