

Erledigt

Auf der Jagd nach dem kleinen Gehäuse.

Beitrag von „Brumbaer“ vom 4. Dezember 2016, 19:24

Ich hab mal den Lüfter entfernt.

Der Kühlkörper selbst ist sehr flach und reicht nicht bis in die Nähe der Oberkante des Gehäuses.

In aufeinanderfolgenden Cinebench Tests stieg die Kerntemperatur ständig linear an und überschritt etwa in der Mitte des dritten Tests die 80 Grad Marke ohne ein Anzeichen langsamer zu steigen. Eine Messung mit einem IR Thermometer zeigt eine um 20 Grad geringere Temperatur des Kühlkörpers.

Mit Lüfter pendelt die Temperatur bei gleichen Testbedingungen um die 60 Grad Marke.