

Erledigt

Kein Sound HP Probook

Beitrag von „Medusalix“ vom 4. Dezember 2016, 22:03

Ich würde es mal mit der [AppleALC](#) versuchen. Musst dann halt nur die richtige Layout-ID injecten.

Vielleicht hat deines den selben Soundchip wie mein ProBook. 😊