

Erledigt

OZMOSIS REQUEST THREAD / Ozmosis Anfragen [1. Beitrag beachten!]

Beitrag von „griven“ vom 4. Dezember 2016, 22:17

Das sollte bei ASUS nicht anders sein allerdings ist ASUS da halt an einigen Ecken und Enden etwas speziell eben nicht nur wegen Flashback sondern auch sonst. Bei den GA Boards geht es meist ohne weiteres aber manche ASUS Bretter stellen sich da querr. Was Du mal versuchen kannst ist direkt beim Einschalten immer wieder auf ESC zu drücken um OZ temporär zu deaktivieren (Bildschirm wird rot) und wenn das passiert ist sofort ins BIOS und Defaults laden und anschließend alle nötigen Einstellungen vornehmen...