

Erledigt

Config.plist optimieren GA Z170X UD5 TH

Beitrag von „al6042“ vom 5. Dezember 2016, 22:17

Hi,

die DSDT kann keinen Einfluss auf die Kexte nehmen, wie du sie bereits mit deiner manuell gepatchten AMDRadeonX4100.kext durchgeführt hast.

Man kann eine andere Vendor-/Device-ID per DSDT mitgeben, aber ich bin mir nicht sicher ob das hier ausreichen wird.

Wenn dein obiger DSDT-Teil zur Geltung kommen sollte, würde ich mich auf den Punkt mit

Code

1. "device-id",
2. Buffer (0x04){0xFF, 0x67, 0x00, 0x00
3. },

und gegebenenfalls noch mit der

Code

1. "vondor-id",
2. Buffer (0x04){0x02, 0x10, 0x00, 0x00
3. },

beschäftigen...

Ist halt die Frage, ob das Sinn macht...