

Erledigt

AzureWave AW-CE123H 10.12.1

Beitrag von „Nanimos“ vom 7. Dezember 2016, 11:29

Moin! Nimm mal meine config.plist. Und geh wie oben beschrieben nochmal alles durch. Lösch mal alle Einstellungen in Netzwerk. Also Ethernet, Bluetooth PAN so das nichts mehr da steht. Bluetooth deaktivieren!

Es könnte noch Helfen die zu löschen. Und mach dann ein Neustart.

com.apple.airport.preferences.plist
com.apple.network.identification.plist
NetworkInterfaces.plist
preferences.plist

Mach mal ein Screenshot nach dem Neustart von -> Systeminformation -> PCI also nur ein von PCI

Broadcom BCM4352 802.11ac Wireless Network Adapter:

Name: AirPort Extreme
Typ: Wi-Fi Controller
Treiber installiert: Ja
MSI: Ja
Bus: PCI
Steckplatz: PCIe
Hersteller-ID: 0x14e4
Geräte-ID: 0x43b1
Subsystem-Hersteller-ID: 0x106b
Subsystem-ID: 0x0623
Versions-ID: 0x0003
Link-Breite: x1
Link-Geschwindigkeit: 2.5 GT/s

So sollte das aussehen! Wenn es geht.