

Erledigt

Hackintosh iMac-Ersatz zum Betrieb mehrerer Monitore gleichzeitig

Beitrag von „e4g1e“ vom 9. Dezember 2016, 20:55

Liest sich gut die Konfiguration liest sich gut, habe nur 2 Punkte:

1. schon angesprochen das Netzteil, da langen 500W locker aus
2. das Gehäuse, mein Fall ist es nicht, aber das ist Geschmacksache. Ich möchte dir raten falls es dieses sein soll in Staubfilter zu investieren. Sonst ist das Gehäuse bei den ganzen Gittern die da dran sind schneller mit Staub zugesetzt als du "config.plist" sagen kannst. Und was ich gelesen habe sollen die Lüfter nicht die leisesten sein.