

**Erledigt**

## **U2515H zeigt über Onboard-Grafik ab Loginscreen kein Bild mehr**

**Beitrag von „al6042“ vom 10. Dezember 2016, 16:51**

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Mit welchem Bootloader arbeitest du denn?

Wie hast du darin die HD4000 deines i5-3570K injected?

Steht im BIOS die IGPU als primäre Grafik drinnen?

Wie hast du die Geforce davon abgehalten, dass OSX versucht die Kexte dafür zu laden?

Falls du Clover nutzt, wäre ein Blick in deine config.plist spannend... 😊

Einfach als bei deiner Antwort als Datei dranhängen (Über "Erweiterte Antwort" -> "[Dateianhänge](#)")