

**Erledigt**

## **U2515H zeigt über Onboard-Grafik ab Loginscreen kein Bild mehr**

**Beitrag von „al6042“ vom 10. Dezember 2016, 19:40**

Ich weiss auch warum.... 😊

Deine manuell veränderte Datei hat einen Schwerwiegenden Fehler unter:

Code

1. <dict>
2. <key>InjectKexts</key>
3. <string>YES</string>
4. <key>InjectSystemID</key>
5. <true/>
6. <key>NvidiaWeb</key>
7. <flase/>
8. </dict>

Der Begriff "flase" hat hier beim Clover Configurator den kompletten Inhalt der Datei zerlegt, deswegen hatte ich auch nichts gesehen und mich gewundert.... 😊

Die beiliegende sollte jetzt besser funktionieren.