

**Erledigt**

## **Aktuelle Clover Version mit Mountain Lion, grauer Bildschirm mit durchgestrichenem Kreis**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 10. Dezember 2016, 23:58**

Nicht nur die dauerhafte, auch schon die kurzfristige. So ist das nur ein Stochern im Nebel!  
Welche Hardware läuft denn jetzt mit welcher Typen-Kennung? DAS sind beim Installieren die entscheidenden Marken!

Ein OS X Mountain Lion 10.8.5 läuft halt nur auf einer Hardware-Definition, die es beim Erscheinen der Software schon gab, also vor Oktober 2013 verkauft wurde. Der iMac14,2 (27") gehört dazu, der MacPro 6,1 ist dagegen schon mit OS X 10.9 erschienen. Es macht immer Sinn, die System-Definition nahe an der real verbauten Hardware zu halten, das schützt vor mancher Überraschung. Mit Nvidia-Grafik macht zB. eine Definition als iMac 14,2 mehr Sinn, als eine als 15er iMac, weil der im Original AMD-Grafik eingebaut hat(te). Der einzige Mac, der problemlos mit Nvidia- und AMD-Grafik läuft, ist die Käse-Reibe, der klassische MacPro, wenn auch Sierra darauf laufen soll in der Version MacPro 5,1.

Da gibt es aber wieder gute Gründe, diese Definition bei modernen Boards nicht zu verwenden, denn da wird ECC-korrigierter Arbeitsspeicher vorausgesetzt..