

Erledigt

Socket 2011 Kompatibilität

Beitrag von „al6042“ vom 11. Dezember 2016, 18:53

Die GTX780 sollte ohne zutun funktionieren und mit den OSX eigenen Treibern schnurren. OSX hat keine dedizierten Mainboard Kexte und X79er Boards sollten keine Schwierigkeiten machen.

Ich sehe den Sinn noch nicht aus 2 guten SSDs von knapp 400 GB eine SSD von 500 GB zu machen.

Nutze die 128 GB für OSX und die Programme und lagere Daten und Profile auf die 256 GB aus. Dazu noch eine externe HDD fürs Backup und gut... 😊