

Erledigt

Sierra und T430s - Zwei Freunde die sich erst kennenlernen müssen!

Beitrag von „death90“ vom 11. Dezember 2016, 22:56

Hallo [@al6042](#),

mein Hackbook T430 läuft ja jetzt soweit hervorragend!
Des Weiteren bekomme ich auch in den nächsten Tagen die rebrandete WLAN Karte von [@Sascha_77](#) zugeschickt....

Allerdings gibt es da noch eine Kleinigkeit, die ich gerade festgestellt habe!
Wenn ich eine passende Dockingstation von Lenovo für das T430 nutzen möchte, funktionieren die Ausgänge nicht.... weder Displayport noch DVI ... auch der miniDP Port direkt am Notebook geht nicht!
VGA konnte ich gerade nicht testen, ist aber eh veraltet und möchte ich nicht benutzen...
Hast du eine Idee voran das liegt oder wie man das fixen kann ?

Viele Grüße