

**Erledigt**

## **Sierra und T430s - Zwei Freunde die sich erst kennenlernen müssen!**

**Beitrag von „death90“ vom 12. Dezember 2016, 01:44**

Hallo,

also ich habe jetzt mit Hilfe des Clover Configurators die config.plist in meiner EFI Partition so geändert, wie du sagtest...

"ig-platform-id" auf "0x01660003" (stimmt das, auch wenn ich das HD+ Display habe ?)

Und ich habe die KextToPatch Einträge gesetzt, wobei die 3 "AppleIntelFramebufferCapri" - Einträge

bei mir schon vorhanden waren! (wahrscheinlich von [@YogiBear](#)).

Nur den "HD4000 Scamble" - Eintrag habe ich hinzugefügt...

Aber leider funktionieren die Ausgänge an der Dockingstation immer noch nicht...

Ich bekomme keinen Monitor in MacOS angezeigt und auch kein Bild auf meinem externen Bildschirm!

Sonst noch Ideen ? Möchtest du meine config.plist mal haben ?