

**Erledigt**

## **Sierra und T430s - Zwei Freunde die sich erst kennenlernen müssen!**


**Beitrag von „death90“ vom 12. Dezember 2016, 21:17**

Okay...

Also die config.plist ist soweit in Ordnung, also konnte ich die so lassen wie sie war...  
Die DSDT.aml habe ich in meinem EFI/ACPI/patched Ordner eingefügt und damit die "alte"  
ersetzt...

Jetzt ergeben sich aber einige unschöne Grafikfehler !

Schau mal hier:





PS: Ab und zu bzw. fast jedes Mal beim neustarten von MacOS bekomme ich eine BIOS Fehlermeldung...

"0250: System Bad Checksum..." oder so ähnlich..

Hast du das schon mal erlebt ?

Gruß