

Erledigt

Lenovo T560 - Sierra - Installation erfolgreich

Beitrag von „al6042“ vom 13. Dezember 2016, 19:47

Nun,

Wenn die HD520 bereits läuft, liegt das sehr wahrscheinlich an den mühevoll eingetragenen Clover Settings.

Diese würde ich von dort in die DSDT übernehmen.

Was meinst du mit Kramp?

Es ist kein großer Aufwand, die Sachen in die DSDT zu packen, wenn du das meinst.

Ich empfehle halt auch gerne die Änderungen an einer Stelle zu hinterlegen und die andere Stelle, in dem Falle Clover, damit zu entlasten.

Mit der DSDT versuchen wir dann auch noch die Batterie-Anzeige und die Helligkeitsregelung zu fixen...

Vorausgesetzt, diese Dinge laufen bisher noch nicht... 😊