

Erledigt

Keine Ethernet Ports

Beitrag von „nico1991“ vom 21. Juli 2012, 03:07

Hallo,

Habe eine frage, vll. Weis ja jemand Rat. Habe ein aus rampage II Extreme. Mit unibeast und multibeast 10.7.4 installiert, klappt alles wunderbar. Nur das mit dem Netzwerk nicht.

Die richtigen kexte habe ich. Den für den Marvell Yukon und zusätzlich habe ich noch eine mit realtek 8169 Chip verbaut.

2 mal ontario Marvell, einmal via PCi Karte realtek

In den systeminformationen werden alle 3 angezeigt und als netzwerkkarten erkannt!!

Leider sehe ich unter systemeinstellung/Netzwerk keine einzigen ethernetport.

Muss ich die aktivieren oder ähnliches? Was mache ich falsch?

Vielen dank

Lg Nico