

Erledigt

USB 3.0, Netzwerkabbrüche, Grafikkarten Ports: Gigabyte Z97MX-Gaming 5 Ozmosis

Beitrag von „harbeckster“ vom 15. Dezember 2016, 01:31

[@kuckkuck](#)

Also bis Step 5 bin ich durch, immernoch das Gleiche. Ich hatte unter dem Original BIOS auch nochmal in Windows gebootet, da hat XHCI Auto und Smart Auto auch nicht funktioniert. Enabled hab ich nicht getestet, weil ich nicht schon wieder die Graka ausbauen und die BIOS Batterie rausnehmen wollte. 😄

Ich habe auch nochmal die Einstellungen von [@MacGrummel](#) überprüft und angepasst, leider auch ohne Erfolg.

Vorallem das mit Windows überrascht mich grade etwas, ich bin mir auch nicht sicher, ob das vorher schon war.

Im Moment überlege ich, Schritt 6 zu überspringen und direkt zu 7 überzugehen ahhhh.