

Erledigt

USB 3.0, Netzwerkabbrüche, Grafikkarten Ports: Gigabyte Z97MX-Gaming 5 Ozmosis

Beitrag von „harbeckster“ vom 15. Dezember 2016, 12:32

Okay ich werde das nachher mal austesten.

Was meinst du mit Dosen Platte? Windows? 😄

Und genau, die NVIDIA Webdriver habe ich installiert.

Edit:

Sooo, ich habe jetzt alles abgezogen, Graka raus, Platten außer Mac raus, und sonst nicht angeschlossen außer USB Receiver für Maus und Tastatur.

Dann nochmal original BIOS rauf, OZ Bios rauf, Einstellungen von [@MacGrummel](#) übernommen, XHCI Auto und Enabled probiert uuund Überraschung: alles beim alten, es geht niiiicht 😞

Die Platte ist am SATA Port 2, Windows war an Port 3.

Mir ist aufgefallen, dass der Windows Bootmanager scheinbar auf der Mac Platte ist, ist das schlimm?

Hab nochmal die ganzen XHCI Fehlermeldungen beim Booten angehängt, falls das irgendwie hilft.