

Erledigt

Anfrage zu Skylake Konfiguration MSI Gaming Pro Carbon

Beitrag von „DarkProjekt“ vom 15. Dezember 2016, 18:31

Eigentlich nicht hatte alles eingestellt aber tut nix iss jedesmal wieder anders ebenso aktiviert er mir die Webtreiber auch nicht. Er extrahiert mir auch nichts wenn ich während dem Bootvorgang von Clover F4 drücke noch wenn ich im Bootmenü drücke mit meiner 650 damals unter Yosemite und El Capitan ging das mal einfacher hier bin ich so am verzweifeln das ich kurz davor bin wieder Windows zu Installieren (Schande über mich)