

Erledigt

USB 3.0, Netzwerkabbrüche, Grafikkarten Ports: Gigabyte Z97MX-Gaming 5 Ozmosis

Beitrag von „kuckkuck“ vom 16. Dezember 2016, 15:16

Dein Screenshot oben stellt ja nicht den Schluss des Bootups dar. Lass doch mal das ganze etwas länger laufen und schau ob sich die Fehlermeldung verändern...

Probiert zudem mal in Verbindung mit USBInjectAll nacheinandwr folgende bootargs aus:

- flag -uia_exclude_ss
- flag -uia_exclude_ssp
- flag -uia_exclude_hs

Und schau ob sich die Meldungen im Verbose modus verändern 😊