

Erledigt

Alienware 17 ALC668 Sound

Beitrag von „Nio82“ vom 17. Dezember 2016, 10:55

[@keiner99](#) & [Thogg Niatiz](#)

dann hatte ich mich da vertan. Ich hatte die liste nochmal schnell durchgeschaut & mir war so als sei der Codec dabei. Aber wie sich ja jetzt raus gestellt hat war die "[AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher](#)" Methode doch die richtige.

[@tahirtaxi](#)

Als erstes stellst du den original Zustand wieder her. Alle nach installierten Kext Dateien Audio betreffend, aus S/L/E & EFI/CLOVER/kexts/... löschen & sicherstellen das die AppleHDA.kext unter S/L/E auch die originale von Apple ist.

Jetztz liest du dir aufmerksam die oben verlinkte Anleitung durch & entscheidest dich ob du die Methode über S/L/E oder EFI/CLOVER/kexts/other nutzt. Ich empfehle dir, wie al6042, die Methode über Clover/kexts.

Wichtig, schön in ruhe ohne hecktik arbeiten & der Anleitung folgen dann wird es schon klappen. 😊

Wenn du dann soweit bist um zu testen ob Audio funktioniert, vergewissere dich auch nochmal ob du unter Systemeinstellungen/Ton/Ausgabe Das richtige Gerät ausgewählt hast. Es ist in den meisten Fällen "Interne Lautsprecher" & nicht wundern wenn der Lautstärke Regler beim verschieben kein Signal abgibt, so wie unter Windows, dass muss erst unter Systemeinstellungen/Ton/Toneffekte aktiviert werden.