

Erledigt

kein Bild mit EVGA GTX 780 3GB und MacOSX Sierra

Beitrag von „al6042“ vom 18. Dezember 2016, 21:57

Hi,

hast du nach dem Ändern der Defaults.plist unter /EFI/Oz (auf der versteckten EFI-Partition) auch einen NVRAM-Reset durchgeführt?

Zur Erinnerung: Änderungen an der Defaults.plist werden nur mit anschließendem NVRAM-Reset wirksam.

Der NVRAM-Reset ist das Ausführen der Tastenkombi Alt+WinLogo+P+R, während sich der Rechner entweder im BIOS, in der BIOS-Boot-Auswahl, der Ozmosis GUI (Startauswahl) oder der EFI-Shell befindet.

Die Tasten müssen nacheinander gedrückt und auch gehalten werden.

Damit macht der Rechner einen Neustart und lädt dabei Ozmosis, als auch die dazugehörige Defaults.plist, komplett neu ein.