

**Erledigt**

## **El Capitan und das leidige USB-Thema**

**Beitrag von „slead“ vom 19. Dezember 2016, 09:56**

[@Werner\\_01](#)

Du hast erwähnt dass die Inateck KT4006 oob funktionieren soll. Ist es auch möglich diese bei der Installation zu nutzen?

Ich versuche seit 4 Tagen Sierra zu installieren aber es geht einfach nicht. Sobald der Installer bootet sind die alle USB Ports tod, ich habe schon alles probiert was ich so weiß.

Ich wundere mich ob ich eventuell das mit der Karte zum laufen bekomme, und wenn es einmal läuft, die anderen USB Ports später "repariere".

Hardware:

Asus Rampage IV Extreme

Intel i7 3960x

AMD R9 390 Nitro (Sapphire)