

Erledigt

Hackintosh Selbstversuch

Beitrag von „griven“ vom 19. Dezember 2016, 22:27

Hallo Consti,

was die SSD am M.2 Anschluss angeht kommt es darauf an wie diese angesteuert wird wenn es via SATA ist sollte es problemlos möglich sein schwieriger wird es da schon bei NVME SSD's denn diese laufen normalerweise nicht im AHCI Mode und sind daher unter OS-X nicht ohne Treiber bzw. Patches direkt lauffähig. Thunderbold wird funktionieren allerdings ist es bei Hacks noch immer so das die Thunderbold Ports nicht Hotplug fähig sind sprich ein Gerät das nicht schon beim Systemstart angeschlossen ist wird es nicht erkannt. Die GTX 980 Ti sollte ohne weiteres funktionieren zum RAM kann ich Dir nichts sagen...

Lg.

Griven