

Erledigt

HP Skylake Installation/Probleme/Lösung

Beitrag von „darkey1991“ vom 20. Dezember 2016, 15:54

[@iPhoneTruth](#) ich sag es jetzt auch nochmal soll nicht sauer klingen aber ich wieder hole mich eine 2 antenne hat nichts damit zu tuhen das leichte loesen ist bei dieser bauform der antennen anschluesse so gewollt das problem habe ich auch mit dem bt aber was seltener!! dies ist aber ein reines software ding und kann seihen das sich dieses mit einen spaeteren update der kexte behebt

wenn ich heute abend die zeit finde werde ich eine passendes tastatulayout mit ukulele basteln