

Erledigt

Mein erster Hackintosh - Dankbar für eure Tipps

Beitrag von „Porky89“ vom 23. Dezember 2016, 02:21

Habe jetzt einiges ausprobiert. Das Rausch-Piep-Geräusch über die Lautsprecher verschwindet wenn ich mein Audio-Interface (Focusrite 18i8), an diesen die Lautsprecher angeschlossen sind, aus dem USB-Port ausstecke und sobald ich es einstecke erscheint das Rausch-Piep-Geräusch wieder. Besonders stark entsteht ist es wenn ich die Maus bewege und rechenintensive Prozesse laufen. Zudem hat dieses Rausch-Piep-Geräusch Einfluss auf die Rechenleistung, da mit ihr der Mauszeiger gelegentlich langsamer reagiert.

Habt ihr eine Idee welches Problem es sein kann und wie ich es beheben kann.

An der Wifi Einstellung kann es nicht liegen, habe die Karte einmal ausgebaut und überprüft ob das Rausch-Piep-Geräusch weg ist. Leider nein.