

Erledigt

## Hackintosh möchte nicht mitarbeiten

Beitrag von „kuckkuck“ vom 23. Dezember 2016, 09:11

Dann pack mal den NullCPUPowerManagement.kext in S/L/E bzw wenn es sich um den [install stick](#) handelt auf den Stick oder in den passenden Ordner auf der EFI 😊