

Erledigt

Ozmosis für GA-B85M-HD3 passt nicht?

Beitrag von „peterkiethe“ vom 25. Dezember 2016, 10:16

Hallo Leute,

sorry das ich schon wieder nachfragen muss. Hab versucht bei dem Computer mit dem B85M-HD3 Board Sierra aufzusetzen.

1. mit Unibeast frische Sierra Installationsstick erstellt.
2. Einstellungen im Bios geändert
3. Über Installationsstick gebootet und Sierra installiert!

Bis hier hin kein Problem. Keine Fehlermeldung.

Danach mit Multibeast für Sierra Grundeinstellungen vorgenommen

1. unter Quick Start Uefi Boot Mode aktiviert, d.h.
(UEFI Boot Mode pre-configured choices:
Bootloaders -> Clover v2.3k r3766 UEFI Boot Mode
Drivers -> Misc -> FakeSMC v6.21-311-g2958f55.1723
Customize -> System Definition -> iMac -> iMac 14,2)

2. unter Network RealtekRTL8111 v2.2.1 ausgewählt.

Audio wollte ich erstmal nicht installieren um zu testen ob es so läuft.

Jetzt fährt der installierte Computer garnicht mehr hoch. Zeigt immer das Apfelsymbol mit Fortschrittsbalken und der Fortschrittsbalken bleibt immer in der Mitte stehen!!

Habe mal einen Screenshot von den kext und devices gemacht. Wurde mit SystemInfo erstellt. Vielleicht kann einer von euch sagen wie ich die Postinstallation besser hinkriege???

Kext und Device Screenshots sind im Anhang....

Frohe Weihnacht

