

**Erledigt**

## kein Audio Device (10.12.2 / ALC1150 / GA-Z170X-G5)

Beitrag von „qcuk“ vom 25. Dezember 2016, 14:29

Bei mir läuft aktuell macOS Sierra 10.12.2 auf dem [GA-Z170X-Gaming 5-EU](#) mit ALC1150. Bekomme es einfach nicht hin, dass ein Audio Device überhaupt mal angezeigt wird.

Meine Clover Config sieht gerade so aus:

Code

```
1. <plist version="1.0">
2. <dict>
3. <key>ACPI</key>
4. <dict>
5. <key>DSDT</key>
6. <dict>
7. <key>Patches_AUDIO_NOT_WORKING</key>
8. <array>
9. <dict>
10. <key>Comment</key>
11. <string>100series-Rename HDAS to HDEF</string>
12. <key>Find</key>
13. <data>SERBUw==</data>
14. <key>Replace</key>
15. <data>SERFRg==</data>
16. </dict>
17. </array>
18. <key>Patches</key>
19. <array>
20. <dict>
21. <key>Comment</key>
22. <string>change _OSI to XOSI</string>
23. <key>Disabled</key>
24. <false/>
25. <key>Find</key>
26. <data>X09TSQ==</data>
```

```
27. <key>Replace</key>
28. <data>WE9TSQ==</data>
29. </dict>
30. <dict>
31. <key>Comment</key>
32. <string>Change EHC1 to EH01</string>
33. <key>Disabled</key>
34. <false/>
35. <key>Find</key>
36. <data>RUhDMQ==</data>
37. <key>Replace</key>
38. <data>RUgwMQ==</data>
39. </dict>
40. <dict>
41. <key>Comment</key>
42. <string>Change EHC2 to EH02</string>
43. <key>Disabled</key>
44. <false/>
45. <key>Find</key>
46. <data>RUhDMg==</data>
47. <key>Replace</key>
48. <data>RUgwMg==</data>
49. </dict>
50. </array>
```

Alles anzeigen

Wenn ich den HDAS->HDEF Patch mit reinnehme, dann bootet mein System nicht mehr. Da steht dann am Ende folgendes:

Zitat

```
AppleALC: patcher @ lookup patching applied only 0u patches out of 2u
busy timeout[0], (60s), kextd wait(0): 'GFX0', 'IOHDACodecFunction',
'IOHDACodecFunction'
```

Welche kexts brauche ich denn jetzt? Und wo müssen die hin? `EFI/CLOVER/kexts/10.12` oder `/System/Library/Extensions`? Und in welcher Version? Liegts an der DSDT? Wie/wo/was muss ich da ändern?