

**Erledigt**

## **Gelöst: Ozmosis F9 Sierra Ready -> Gigabyte Z97-D3H -> Boot erst nach 45 Sekunden**

**Beitrag von „special\_b“ vom 27. Dezember 2016, 13:49**

Danke. Sorry dass ich mich erst jetzt melde, aber so um Weihnachten rum ist ja immer viel zu tun.

Ich habe nun die Ubuntu Live DVD geladen und gebrannt. Dann davon gebootet und ich habe nichts gefunden. Über die Feiertage war dann mein Bruder da, der kennt sich mit Ubuntu aus. Aber da haben wir es nicht geschafft, den RAM zu testen.

Schließlich habe ich eine Live CD gebrannt, die nur den Mimetest kann. Das ISO war nur 1,8 MB groß. Das ging dann problemlos, es wurden keine Fehler gefunden. Komisch. Also neu gebootet und siehe da, die 45 Sekunden Wartezeit waren weg. (!!!) Dann wieder die Bootreihenfolge auf die SSD geändert, sonst bootet OS X nicht. Nach dem Neustart bootete EC problemlos. Die Wartezeit ist weg. Genial. Aber warum? Keine Ahnung.

Dann beim Ausschalten klickte ich versehentlich nicht auf Ausschalten sondern auf Ruhezustand. Das hat noch nie funktioniert, wenn ich einen USB Kext am Laufen hatte. Das ist bei meinem Board etwas problematisch. Aber der Rechner legte sich schlafen und wachte nicht gleich danach wieder auf. So, wie es sein soll.

Dann testete ich die USB Ports, ALLE 6 USB 3.0 Ports hinten und ALLE 3.0 und 2.0 Ports am Gehäuse sowie der interne, an dem die BT Adapterkarte hängt, funktionieren?!? Die 3.0 Ports auch mit der entsprechenden Geschwindigkeit (150 MB/s lesen, 100 MB/s schreiben). Ich dachte, es gehen mit EC maximal 15 Ports? Nun habe ich 19 Ports und es läuft. Alles. So wie es sein soll?!?

Wenn ich nur wüsste, warum es jetzt plötzlich funktioniert? 😊

mfg

Special\_B