

Erledigt

Brauche Hilfe beim DSDT patchen für ASRock H87 Pro4

Beitrag von „al6042“ vom 28. Dezember 2016, 12:37

Hi,

dein Fehler kommt von fehlenden EFI-Treibern im Ordner /EFI/CLOVER/drivers64UEFI. Dort muss mindestens der VBoxHfs-64.efi oder der HfsPlus.efi rein, ansonsten kann Clover die HFS-Partition ja nicht mal lesen... 😊

Zusätzlich war ich so frech und habe die Original DSDT nochmal angefasst und hier beigefügt.